

ESI [tronic] 2.0 ソフトウェア対応表(乗用車)

Ver. 2015/3

アイドリングストップシステム搭載車両 補記バッテリー交換時の再設定機能 について (HV用高電圧バッテリー、 Ni-Cdバッテリー等を除く)	マツダ	アクセラ[BL] (Engine Code:LFVDS): アイドリングストップ駆動回数リセット機能 フレマシー/ビアンテ: 随時適合予定 Sky Active G 搭載車両(2011年位以降)については、外部故障診断機での再設定等の必要なし。
	ニッサン	随時適合予定
	スズキ	外部故障診断機での再設定等の必要なし。
	ダイハツ	外部故障診断機での再設定等の必要なし。
	ホンダ	外部故障診断機での再設定等の必要なし。
	トヨタ	外部故障診断機での再設定等の必要なし。
	レクサス	外部故障診断機での再設定等の必要なし。
	スバル	外部故障診断機での再設定等の必要なし。