



1. ESI[tronic] Version2013/2の内容

2013/2

1.1 新しいダイアグノーシスソフトウェア

今回のバージョンで新たに加えられたダイアグノーシスソフトウェアの主なものを下記の表に示します。新しく加わったダイアグノーシスソフトウェアはESIの“?” → “車両リスト” → “コントロールユニット診断” → “NEW” で確認することができます。

メーカー	モデル名	システムグループ	システム名
Toyota	Prius α 等	ヒーター/エアコン	AC 1.0
	Prius [NHW1X] Estima HV [R1]	ABS	ABS 1.0/ESP 1.0
Lexus	LSシリーズ 等	コンフォート	ステアリングコラム 1.0
		診断/バスシステム	ECB ゲートウェイ 1.0
		診断/バスシステム	ECM ゲートウェイ 1.0
Suzuki	Swift, Alto(HA25), Solio, Splash, Palette, Kizashi等	TMコントロール	CVT 1.0 CAN
Honda	Odyssey[RB3]等	シャシーステアリング	電気式パワーステア 9.6.1
Daihatsu	Tanto, Move 等	集中エレクトロニクス	集中エレクトロニクス 2.0
Subaru	Impreza Sti (GD/GG) 等	シャシーステアリング	総輪駆動電子回路 2.0
BMW	Z4 [E89]	パーキングブレーキ	電子式パーキングブレーキ
Peugeot/ Citroen	208	エンジンコントロール	バレオ V46
	508, C5	エンジンコントロール	DCM3.4P (ディーゼル)
	3008 Hybrid	エンジンコントロール	CR/EDC DCM3.5ハイブリッド
JAGUAR	XF, XJ	エンジンコントロール	EDC17CP11



1. ESI[tronic] Version2013/2の内容

1.2 新しいトラブルシューティングマニュアル(SIS)

2013/2バージョンで新たに加えられたダイアグノーシスソフトウェアの主なものを下記の表に示します。新しく加わったダイアグノーシスソフトウェアはESIの“?” → “車両リスト” → “SISトラブルシューティングマニュアル” → “NEW” で確認することが出来ます。

メーカー	モデル名	システムグループ	システム名
Toyota	Prius III [ZVW30]	計器類	メーターパネル 9.12.2
		シャシー/ステアリング	電子油圧式パワーステアリング 1.0
	Prius Alpha [ZVW41]	エンジンコントロール	TCCS 1
		エアバック	AB 2.0
		シャシー/ステアリング	電子油圧式パワーステアリング 1.0
		盗難防止システム	アクセス/スタート許可 2.0
		計器類	メーターパネル 9.12.2
		車速	クルーズコントロール 1.0
	Estima hybrid [AHR 20W]	シャシー/ステアリング	電子油圧式パワーステアリング 1.0
		計器類	メーターパネル 9.12.2
SAI [AZK10]	シャシー/ステアリング	電子油圧式パワーステアリング 1.0	
	計器類	メーターパネル 9.12.2	
Mercedes Benz	C-Klasse [204]	システム共通情報	診断接続、ヒューズボックス
AUDI	A6 [4G2, C7]	エンジンコントロール	Motronic MED 17.1 UDS
	A7 [4GA] Sportback	灯火類	ハイビームアシスト 3.1
	A7 [4GA] Sportback	灯火類	自動ヘッドランプ光軸調整 4.0
CITROEN	C4 [B71]	システム共通情報	診断接続、ヒューズボックス
	DS3 [A55]	システム共通情報	診断接続、ヒューズボックス
	DS5 [B81]	灯火類	アダプティブコーナリングライト
PEUGEOT	508 [W2], SW	TMコントロール	6速トランスミッション AISIN


BOSCH


2. ESI[tronic] 2.0 のCアーカイブへの対応

2013/2バージョンで新たにESI[tronic]2.0 がCアーカイブに対応しました。ESI2.0画面上にて1980年代以前の年式の車両のトラブルシューティングマニュアルが閲覧できます。

なお、情報元はマイクロフィルムのため、表示言語は英語のみ対応しております。

インストール方法は下記ポッシュ・インジャパンホームページからアップデートマニュアルをご確認ください。

<http://www.bosch.co.jp/jp/aa/products/group.asp?id=ESISoftware>



3. KTS540, 570のBluetooth アダプターについて

KTS540, 570にて使用しているBluetooth アダプターについては、使用しているドライバーが特殊なため、標準にて同梱しているアダプター以外は動作保障いたしませんのでご注意ください。

新たにBluetoothアダプターをお求めの場合は、必ず標準同梱品をご使用いただくようお願いいたします。

標準同梱Bluetoothアダプター(現行品) 品番: 1 687 023 449



BOSCH

4. エアコンシステムの新しいトラブルシューティングについて

2013/2バージョンのESI[tronic]2.0にてエアコンシステムの新しいトラブルシューティングマニュアルが閲覧できるようになりました。冷媒回路の高圧側と低圧側のテスト方法が記載されています。対応車種一例、Citroen DS4, VW Touran [1T3]。

また、この機能を用いたエアコンシステムのトラブルシューティング方法を動画にてボッシュインジャパンホームページおよびYou tube 上で紹介しておりますのであわせてご確認ください。


ボッシュ・イン・ジャパン ホームページ (下記リンク)

<http://www.bosch.co.jp/jp/aa/products/category.asp?id=10>

You tube ボッシュ整備機器 (下記リンク)

<http://www.youtube.com/watch?v=uqylllyWZKQ>

閲覧方法



1. ヒーター/エアコンのSISを開き「機能点検」を選択します



2. 「冷媒回路の低圧及び高圧テスト」を選択します

画面例

