

■乾燥機

型番	WTL 4200 WTL 4210	WTL 4100	WTA 2300	T 623	T 445	
設置方法	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	
電源(V.Hz)アース付	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 50/60	単相200 60	単相200 50/60	
	20A	20A	16A	20A	20A	
コンセント形状	㊦ 20A	㊦ 20A	㊦ 20A	㊦ 20A	㊦ 20A	
消費電力W	ヒーター	2400	2200	2300	2260	1700
	モーター	200	220	200	220	170/220
	最大時合計	2600	2420	2500	2480	1870/1920
乾燥容量(kg)	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	
乾燥方法	タイマー/自動	タイマー	タイマー	タイマー/自動	タイマー	
タイマー	80分	140分	140分	80分	140分	
排気方法	ノーダクトタイプ	ノーダクトタイプ	吹出しまたは排気筒による	ノーダクトタイプ	吹出しまたは排気筒による	
排気筒接続位置	—	—	左・右または背面	—	右または背面	
外形寸法<W×D×H>(mm)	595×568×820	597×535×820	593×545×820	595×570×820	597×572×820	
設置寸法(単独置の場合)	600×580×850	600×600×850	600×580×850	—	600×600×850	
本体重量(kg)	53	45	35	57	33	
前面化粧材寸法 ※<W×H>(mm)	587×590	— —	— —	上 590×467 下 590×109	— —	
前面化粧材寸法<W×H>(mm) (2段積みの場合)	587×632	— —	— —	上 590×467 下 590×177	— —	
ビルトイン時の注意	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと	—	天板H30を外すこと	

※パネル材は厚さ4mmまでです。